

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Новосибирска  
Детский сад № 443 «Дельфинчик»**

**ИНН 5404159998 КПП 540401001**

**л/сч 014.02.487.8, 014.02.487.9.**

**Адрес: 630107 г. Новосибирск,**

**тел. (383) 356-59-80**

**ул. 9-й Гвардейской Дивизии,19**

---

**E-mail: ds\_443@edu54.ru**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
социальной инфраструктуры (ОСИ)  
МБДОУ д/с № 443**

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 443  
Зауервальд Н.В. \_\_\_\_\_  
Приказ № 524-од от «18» августа 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБДОУ д/с № 443

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 443 «Дельфинчик»

1.2. Адрес объекта 630107 г.Новосибирск ул.9-й Гвардейской Дивизии,19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажей, 1930 кв. м

- часть здания нет этажей (или на 1 этаже), кирпичная вставка перехода и бассейна

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8858 кв. м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь/июль 2024 год, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно устава, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 443 « Дельфинчик»- МБДОУ д/с № 443

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630107 г. Новосибирск ул.9-й Гвардейской Дивизии.19

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Красный проспект,34 тел.2274500

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование,

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 1,6-7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями речевого и умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 29, №89, трамвая-№15, № 19, №2 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком ) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (высокие бордюры, местность не ровная, не асфальтированная, спуск со склона, лестница занимает 40% пути следования, поручни только в конце пути) Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	все категории инвалидов и МГН в том числе:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВДН
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Не обслуживаются ВНД
4	С нарушением зрения (А)	Не обслуживаются ВНД
5	С нарушением слуха (А)	1 А
6	С нарушением умственного развития (А)	4 А

передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения А

с нарушениями слуха А

с нарушениями умственного развития А

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

№	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)
2	Входы в здание	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступно частично (избирательно) ДЧ-И (Г,У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, , так как структурно-функциональные зоны доступны частично:

- на территории, прилегающей к зданию (участка): асфальтное покрытие частично разрушено, есть 2 (две) калитки, ворота. На сайте образовательной организации присутствует информация о ДООУ, режиме работы, перечень обслуживаемых детей-инвалидов,

отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к зданию, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей - инвалидов;

- вход в здание: имеет четыре входных площадки и 5 автономных входа в группы первого этажа, которые не соответствуют установленным требованиям: двойные ступени, нет поперечного уклона 1-2%.

Три двери – новые, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку.

- путь движения внутри здания: поверхность пола не очень скользкая – плитка половая кафельная, отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги.
- зона целевого назначения групповые ячейки (тринадцать): на дверях не установлены П-образные ручки, поверхность пола не очень скользкая. Группы оборудованы универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией. В каждой группе отдельное помещение спальни с индивидуальными кроватями для детей . Проходы к кроватям соответствуют требованиям.
- зоны целевого назначения музыкальный и спортивный залы: поверхность всего покрытия линолиум (скользящая). Ручки на дверях не соответствуют ГОСТу,
- зоны целевого назначения площадки для прогулок:  
 Покрытие групповых площадок только частично травянистое, утрамбованное и ровное. присутствуют через каждые 6 м места отдыха. Нет двухсторонних ограждений двух уровней ( не предусмотрено типовым проектом )
- санитарно-гигиенические помещения: в туалетной комнате нет знаков доступности, двери открываются во внутрь, завышены пороги. В приемной нет условий для просушивания верхней одежды и обуви.
- система информации и связи: отсутствуют тактильные указатели.
- путь движения к объекту: плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие частично отсутствует, как и пешеходная дорожка. Перепады высот компенсируются ступеньками, отсутствуют разметка пешеходного перехода, места отдыха на пути движения к объекту имеются, отсутствуют знаки, предупреждающие о движение инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной и направляющей тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей вверху и внизу, не выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Не установлены поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99.
- объект не доступен для К: на маршруте к ДООУ и входу в дошкольное учреждение разрушено асфальтное покрытие, входы и все лестницы, не оборудованы пандусом, дверные проемы и ручки на дверях всех помещений не соответствуют требованиям, завышены пороги во всех помещениях, отсутствует специальное оборудование, по всему учреждению скользкое покрытие ( линолиум в группах).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Асфальтирование 2024 год Ограждение каждого прогулочного участка по мере финансирования
2	Вход (входы) в здание	Установка пандусов, ремонт входных групп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	Капитальный и текущий ремонты по

	т.ч. пути эвакуации)	установке пандусов, подъемников
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт 2024 год
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт до 01.09.2024
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обращение с наказом депутатский корпус – по мере финансирования- индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024 в рамках исполнения по отдельному плану учреждения по адаптации объекта (проектно- сметная документация на асфальтирование МБДОУ д/с № 443)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (У,С)

5 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) МБДОУ д/с № 443

5.1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с вышестоящей организацией. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (технический паспорт от 02.02.1982 г.), прилагается

5.2 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Администрации города Новосибирска, департамента труда и социального развития, доступная среда «Учимся жить вместе» zhit - vmeste.re (наименование сайта, портала)

5.3 Особые отметки Паспорт сформирован на основании: 1. Анкеты (информации об объекте) от "02" февраля 1982 г. 2. Акта обследования объекта: 01 августа 2023 г.

3. Решения Комиссии Департамента образования мэрии г. Новосибирска от "01" августа 2023 г.

Приложение А.  
УТВЕРЖДАЮ:  
заведующий МБДОУ д/с № 443  
Заурвальд Н.В. \_\_\_\_\_  
"16" августа 2023 г.

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МБДОУ д/с № 443

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 443

1.2. Адрес объекта 630107 г.Новосибирск, ул.9-й Гвардейской Дивизии,19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажей, с кирпичной вставкой бассейна 1930 кв. м - часть здания двух этажное (и на первом этаже), кирпичная вставка помещения перехода и бассейна

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 год, капитального нет.  
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно устава: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 443 « Дельфинчик», (краткое наименование) МБДОУ д/с № 443

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630107 г.Новосибирск ул. 9-й Гвардейской Дивизии,19

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования мэрии города Новосибирска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Новосибирск, ул.Красный проспект,34

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое- образование

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные, дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети с 1,6 до 7 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность- 320 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 1009,29,87,4 трамвай №2,15,19 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; да

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (высокие бордюры, местность ровная, асфальтированная, спуск со склона, лестница занимает 0,01% пути следования обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 2.4.3648-20

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не обслуживаются ВНД
4	с нарушениями зрения	Не обслуживаются ВНД
5	с нарушениями слуха	А Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 8 структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные	Рекомендации по адаптации объекта
---	------------------------------------	-----------------------------------



	зоны объекта	(вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано мэрия города Новосибирска. Начальник департамента образования Р.М. Ахметгареев (г. Новосибирск. ул.Красный проспект,34,т. 2274500)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ д/с № 443  
\_\_\_\_\_ Заурвальд Н.В.  
"18 " августа 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МБДОУ д/с № 443  
г. Новосибирск

(Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 443 « Дельфинчик» (МБДОУ д/с № 443)
- 1.2. Адрес объекта 630107 г. Новосибирск, ул.9-й Гвардейской Дивизии.19
- 1.3. Сведения о размещении объекта - отдельно стоящее здание два этажа, 1930 кв. м - часть здания кирпичная вставка бассейна 1 этажное - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8858 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024 год, капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно устава, краткое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска « Детский сад № 443 «Дельфинчик», краткое- МБДОУ д/с № 443
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 630107 г. Новосибирск ул. 9-й Гвардейской Дивизии,19

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

Дополнительная информация сфера деятельности - образование,  
вид оказываемых слуг - образовательные

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования № 78,29, 9 Трамваем №2,15,19; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
  - 3.2.2. время движения (пешком ) 5 мин.
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
  - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (высокие бордюры, местность не ровная, не асфальтированная, спуск со склона, лестница занимает 40% пути следования, поручни только в конце пути) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Не обслуживаются ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 4	Не обслуживаются ВНД
4	с нарушениями зрения А 5	Не обслуживаются ВНД
5	с нарушениями слуха А 6	ДП-И (С) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)
6	с нарушениями умственного развития А	ДП-И (У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, слуха, так как структурно-функциональные зоны доступны частично:

- на территории, прилегающей к зданию (участка): асфальтное покрытие частично разрушено, есть 2 (две) калитки, ворота. Отсутствует информация о ДОУ с перечнем обслуживаемых детей-инвалидов, информационные указатели направления движения по пути следования к зданию, знаки, предупреждающие о движении детей, в т.ч. детей - инвалидов;

- вход в здание: имеет четыре входных площадки, которые не соответствуют установленным требованиям: семи-ступенчатые крылечки, нет поперечного уклона 1-2%. Три двери – новые, доводчики на которых, обеспечивают необходимую задержку. Пороги завышенные, дверные ручки не соответствуют ГОСТу.

- путь движения внутри здания: поверхность пола не очень скользкая – плитка кафельная, отсутствуют информационные указатели направления движения по пути следования к месту получения услуги.

- зона целевого назначения групповые ячейки (тринадцать): на дверях не установлены П-образные ручки, поверхность пола не очень скользкая, мебель расположена без учета соответствующих требований для детей инвалидов. Группы не оборудована одноместными универсальными столами с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкцией для детей инвалидов. Нет информирующего обозначения помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. Есть спальни. Проходы к кроватям соответствуют требованиям.

- зоны целевого назначения музыкальный и спортивный залы: поверхность всего покрытия скользкая.

Ручки на дверях не соответствуют ГОСТу, завышены дверные пороги.

- зоны целевого назначения площадки для прогулок: Покрытие групповых площадок только частично травянистое, утрамбованное и ровное. присутствуют через каждые 6 м места отдыха. Нет прогулочных дорожек и двухсторонних ограждений двух уровней

- санитарно-гигиенические помещения: в туалетной комнате нет знаков доступности, туалетные кабинки, унитаз не соответствуют установленным нормам, завышены пороги. В приемной для детей нет условий для просушивания верхней одежды и обуви.

- система информации и связи: отсутствуют тактильные указатели.

- путь движения к объекту: отсутствует знак в зоне ожидания общественного транспорта, плавное сопряжение с дорогой, линия безопасности от края бордюра, асфальтное покрытие частично отсутствует, как и пешеходная дорожка. Перепады высот, отсутствуют разметка пешеходного перехода, места отдыха на пути движения к объекту, отсутствуют знаки, предупреждающие о движении инвалидов, схема движения и информационные указатели направления движения к объекту. Нет предупредительной и направляющей тактильной плитки, предупредительных тактильных полос перед лестницей вверх и вниз, не выделены краевые ступени маршей контрастным цветом или фактурой. Не установлены поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99. -объект не доступен для К: на маршруте к ДОУ и входу в дошкольное учреждение разрушено асфальтное покрытие, входы и все лестницы, не оборудованы пандусом, дверные проемы и ручки на дверях всех помещений не соответствуют требованиям, завышены пороги во всех помещениях, отсутствует специальное оборудование, по всему учреждению в группах скользкое покрытие ( линолиум).

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
---	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонты
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и текущий ремонты
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонты
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 4.2. Период проведения работ 2016 в рамках исполнения по отдельному плану работы учреждения (указывается наименование документа: программы, плана) 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (У,С,О,Г), Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется  
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется  
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;  
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;  
4.4.6. другое не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

---

- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Новосибирской области, города Новосибирска, департамента труда и социального развития новосибирской области, доступная среда «Учимся жить вместе» zhit - vmeste. re. (наименование сайта, портала)  
5. Особые отметки ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты фотофиксации на объекте  
Результаты обследования: Территории, прилегающей к объекту (фото отчет)  
2. Входа (входов) в здание (фотоотчет)

- 3. Путей движения в здании (фотоотчет)
  - 4. Зоны целевого назначения объекта (фотоотчет)
  - 5. Санитарно-гигиенических помещений (фотоотчет)
  - 6. Системы информации (и связи) на объекте (фотоотчет сайтов)
  - 7. Путей движения к объекту (от остановки транспорта) (фотоотчет)
- Поэтажные планы в паспорте БТИ ( хранится в кабинете заведующего МБДОУ д/с № 443)  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) в  
Паспорте безопасности объекта МБДОУ д/с №443 ( хранится в кабинете заведующего  
МБДОУ д/с № 443)

Руководитель рабочей группы:

заведующий МБДОУ д/с № 443 \_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись) \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

старший воспитатель \_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись) \_\_\_\_\_

заместитель заведующего по хозяйственной работе \_\_\_\_\_ (Должность,  
Ф.И.О.)

(Подпись) \_\_\_\_\_

В том числе:

представители родителей детей- инвалидов \_\_\_\_\_ Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано "18" июля 2023 г. (протокол N 1) Советом педагогов от 18.07.2023

\_\_\_\_\_